

PROVINCIA DI ROMA

DIPARTIMENTO VII

Viabilità e Infrastrutture viarie

Ufficio di Direzione

“Viabilità zona nord”

Lavori Urgenti per la sistemazione della sede stradale divelta dall'erosione del “fosso Gramiccia” lungo la S.P. Morlupo Capena Km. 10+500 – S.P. Rignano Flaminia Capena, sistemazione ponticello Km. 8+500. Danni causati da eccezionali condizioni di maltempo nel corrente Gennaio – Febbraio 2014. (Cottimo Fiduciario -Ai sensi dell'art. 173-D.P.R. 207/2010)

DATA 26 FEB. 2014

AGGIORNAMENTO

ARCHIVIO

COLLABORATORE:

SCALA:

TAVOLA



PROGETTO ESECUTIVO

Verbale accertamento lavori di urgenza

IL COLLABORATORE

GEOME I-40
Alessandro Tri...

IL PROGETTISTA
(geom. Filippo Patignani)

IL DIRETTORE
Responsabile del Procedimento
(Ing. Giuseppe L'ESPRESSO)

PROVINCIA DI ROMA
DIPARTIMENTO VII VIABILITA' ZONA NORD

VERBALE ACCERTAMENTO LAVORI DI URGENZA
(Art. 175 regolamento - D.P.R. 05-10-2010 n 207)

OGGETTO : Lavori urgenti per sistemazione della sede stradale divelta dall'esondazione del "Fosso Gramiccia" lungo la S.P.Morlupo Capena Km. 10+500 – S.P.Rignano Flaminia Capena, sistemazione ponticello Km. 8+500. Danni causati da eccezionali condizioni di maltempo nel corrente Gennaio – Febbraio 2014.

(COTTIMO FIDUCIARIO ai sensi dell'Art. 173 regolamento .- D.P.R. 05-10-2010 n 207)

Il giorno 01/02/2014 il sottoscritto

Geom. Filippo Patrignani, incaricato dal Direttore del Dipartimento 7 ing. Giuseppe Esposito si è recato per sopralluogo, causa nubifragi dei giorni 31/01 e 01/02/2014 lungo le strade provinciali del Gruppo 6 della Sezione 2^ e ha constatato quanto segue:

- sulla S.P. Morlupo Capena Km. 10+500, si è ravvisata una situazione di pericolo per l'esondazione del "Fosso Gramiccia" che ha invaso la sede stradale, la violenza dell'acqua ha divolto le barriere di sicurezza per ml. 150,00 e danneggiato la sede stradale per circa ml. 280,00 con distacchi di considerevoli tratti di pavimentazione stradale, costringendo l'Amministrazione Provinciale a procedere alla chiusura del traffico.
- Sulla S.P. Flaminia Morlupo Capena Km. 8+500, il fosso che attraversa la provinciale è tracimato creando grave pericolo per gli utenti. La parte del ponticello a valle è crollata e le barriere da protezione sono state divelte, si transita a senso unico alternato.

CONSIDERATO:

- Che tali condizioni favoriscono una situazione tale da creare pericolo per il transito sulle suddette strade anche grave;
- Che è necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità all'esecuzione dei lavori necessari alla eliminazione di tale stato;

Per tutto quanto sopra considerato il sottoscritto geom. Filippo Patrignani dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di URGENZA, per cui redigono il presente VERBALE ai sensi dell'art. 175 del regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207, con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi.

ROMA 01/02/2014

Il tecnico incaricato
geom. Filippo Patrignani



Il Direttore
Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Giuseppe ESPOSITO

