



DIPARTIMENTO VII°- SERVIZIO 2°
Viabilità zona sud

S.P. 49/a PRENESTINA POLI al km. 23+900: Lavori urgenti per la messa in sicurezza mediante il ripristino dell'illuminazione pubblica e della segnaletica di pericolo.

S.P. 53/a GALLICANO COLONNA al km. 3+000: Lavori urgenti per la messa in sicurezza dell'incrocio tra la S.P. Gallicano Colonna e la S.P. Pratonovo Scossite Cancellata Grande tratto "Scossite - Cancellata Grande" con nuovo impianto semaforico e segnaletica di pericolo.

ART. 175 D.P.R. 207/2010

DATA:

12 NOV. 2015


AGGIORNAMENTO

TAV. 5

DISEGNATORE

SCALA

IL COLLABORATORE

Geom.  BECCARINI


Geom.  FRATTICCI

Geom. Massimiliano BRUGNOLI

COTTIMO FIDUCIARIO

VERBALE D'ACCERTAMENTO

IL PROGETTISTA E R.U.P.
(F.S.T. Geom Giuseppe Temperini)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2°
Dott. Ing. Antonio CELLUCCI





Citta' Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento VII° Servizio 2° Viabilità sud

OGGETTO: S.P. 53/b GALLICANO – COLONNA KM. 3+000 CIRCA
Lavori urgenti per la realizzazione di un impianto semaforico con intersezione stradale
S.P. Pratonovo – Scossite – Cancellata Grande, tratto “ Scossite – Cancellata Grande “.
S.P. 49/a PRENESTINA POLI KM. 23+900 CIRCA
Lavori urgenti per il ripristino dell'illuminazione pubblica e della segnaletica di
pericolo incrocio tra S.P. Prenestina Poli e S.P. Maremmana II.

D.P.R. 207/10 – ART. 175 – LAVORI D'URGENZA
VERBALE D'ACCERTAMENTO

La S.P. 53/b GALLICANO - COLONNA è una strada provinciale che inizia dalla S.P. 51/a Maremmana 2[^] al Km. 12+300 circa e percorsi circa Km.5+900 termina sulla S.R. Casilina al Km. 27+700.

La S.P. 49/a Prenestina Poli è una strada provinciale che inizia dal G.R.A. nel comune di Roma e termina al km. 39+000 nel centro abitato di Poli.

Tali strade sono molto importanti per i pendolari e mezzi pubblici che la percorrono quotidianamente per raggiungere le zone nei comuni di Roma, Tivoli, Palestrina, Zagarolo oltre ai Comuni a ridosso dei Castelli.

Tali zone sono in continua espansione edilizia, con la presenza sul territorio di attività commerciali industriali e turistiche.

In data **1.0. NOV. 2015**, il sottoscritto *Geom. Giuseppe TEMPERINI*, in qualità di capo sezione 5[^], ha effettuato un sopralluogo sulle S.P. Gallicano - Colonna, constatando che al km. 3+000 circa, persiste una situazione di potenziale pericolo, per la presenza un'intersezione (incrocio) con la S.P. Pratonovo – Scossite – Cancellata Grande tratto “ Scossite – Cancellata Grande ” e sulla S.P. 49/a Prenestina Poli km. 23+900 incrocio con S.P. Maremmana II constatando che a causa della mancanza di un impianto di pubblica illuminazione si crea continuamente una situazione di potenziale pericolo, che richiede un intervento immediato al fine di mettere in sicurezza i due incroci.

Pertanto su tali tratti di strada è necessario un intervento non procrastinabile di ripristino delle condizioni di sicurezza per gli utenti che percorrono quotidianamente le due strade provinciali.

Per ripristinare le condizioni di sicurezza, in data **1.2. NOV. 2015** viene affidato l'incarico di eseguire i necessari lavori alla Impresa **OLIMPIA SEGNALETICA S.R.L.**

L'intervento da eseguire con lavori urgenti consiste: *realizzazione di un impianto semaforico opportunamente presegnalato in entrambi i sensi di marcia della S.P. Gallicano Colonna che regoli i flussi di traffico di entrambe le provinciali in piena sicurezza e di un impianto di pubblica illuminazione con nuova segnaletica di pericolo sulla S.P. Prenestina Poli, che regoli i flussi di traffico di entrambe le provinciali in piena sicurezza.*

Zagarolo li

Il Capo Sezione
F.S.T. *Geom. Giuseppe TEMPERINI*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2°
(*Dot. Ing. Antonio CELLUCCI*)