



DIPARTIMENTO VII° - SERVIZIO 2°
Viabilità zona sud

S.P. 56/a GALLICANO POLI km 0+700

Lavori urgenti di messa in sicurezza della S.P. 56/a Gallicano Poli al km 0+700 lato destro, consistenti nel consolidamento di un costone tufaceo pericolante.

ART. 173 D.P.R. 207/2010

DATA:

06 MAG. 2015

AGGIORNAMENTO

TAV. 5

DISEGNATORE

SCALA

IL COLLABORATORE

Geom. Piero BECCARINI

Geom. Gianluca FRATTICCI

Geom. Massimiliano BRUGNOLI

COTTIMO FIDUCIARIO

VERBALE D'ACCERTAMENTO

IL PROGETTISTA
(F.S.T. Geom Giuseppe Temperini)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2°
Dot. Ing. Antonio CELLUCCI



Oggetto: **ESECUZIONE ORDINANZA PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA prot. llo 23336/2014 del 30.01.2014 – ns prot. llo 15350 del 06.02.2014. S.P. 56/a GALLICANO POLI KM 0+700. Lavori urgenti di messa in sicurezza della S.P. 56/a Gallicano Poli al km 0+700 lato destro, consistenti nel consolidamento di un costone tufaceo pericolante. Art. 173 – D.P.R. 207/2010. COTTIMO FIDUCIARIO - Importo netto lavori € 32.568,36**

D.P.R. 207/10 – ART. 173
VERBALE D'ACCERTAMENTO

La S.P. 56/a Gallicano Poli è una strada provinciale che inizia dalla S.P. Pedemontana I° e percorsi circa km 6+230 termina sulla S.P. Prenestina Poli.

Tale strada è molto importante per i pendolari e mezzi pubblici che la percorrono quotidianamente per raggiungere le zone ed i Comuni di Gallicano nel Lazio, Poli, Palestrina Zagarolo e Roma.

Nel Febbraio 2012, a seguito delle forti piogge, vi è stato uno smottamento del costone tufaceo, e questa Amministrazione ha parzializzato parte della sede stradale con una semaforo a senso unico alternato.

In data **30.04.2015**, il sottoscritto **Geom. Giuseppe TEMPERINI**, in qualità di Capo sezione 5^, ha effettuato un sopralluogo sulla S.P. GALLICANO POLI, constatando che al km. 0+700 circa, persiste la situazione di instabilità del costone tufaceo posto a confine con la sede stradale lato monte che richiede un intervento immediato al fine di mettere in sicurezza il tratto di strada interessato.

Pertanto su tale tratto di strada è necessario un intervento non procrastinabile di ripristino della piena funzionalità della strada, eseguendo lavori di protezione e contenimento del costone tufaceo mediante l'apposizione di rete di contenimento e chiodature con barre d'acciaio.

Per ripristinare le condizioni di sicurezza, in data **30.04.2015** viene affidato l'incarico di eseguire i necessari lavori alla Impresa **SONDEDILE s.r.l.**

L'intervento da eseguire con lavori urgenti consiste: **nel rilevamento dello stato delle masse rocciose, taglio di piante, demolizione ed abbattimento di volumi rocciosi in equilibrio precario, rafforzamento corticale di pendice rocciosa con rete in acciaio ancorata a monte ed a valle ed ancoraggio passivo con barra a filettatura continua con piastra di ancoraggio e dado di bloccaggio.**

Gallicano nel Lazio li 06.05.2015

IL CAPO SEZIONE
F.S.T. *Geom. Giuseppe TEMPERINI*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. *Antonio CELLUCCI*