



**PROVINCIA DI ROMA**  
**DIPARTIMENTO VII VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE VIARIE**  
**UFFICIO DI DIREZIONE VIABILITA' ZONA NORD**

**Oggetto:** S.P. SETTEVENE PALO II – Lavori urgenti (art. 175 del DPR 207/2010) per la messa in sicurezza del tratto in frana dal km. 12+500 al km. 13+100 mediante la realizzazione di un impianto semaforico - Affidamento Lavori in economia mediante Cottimo Fiduciario (art. 173 del DPR 207/2010).

**VERBALE DI ACCERTAMENTO LAVORI D'URGENZA**  
**Art. 175 del D.P.R.207/10**

Nei giorni 18.10.2014 e 27.10.2014, come si evince dalle denunce allegate, sono stati incidentati ed asportati da ignoti due impianti semaforici posti al km. 12+500 e km. 13+100 della S.P. Settevene Palo II.

Questi semafori, installati a seguito del movimento franoso avvenuto nel Febbraio c.a. che ha causato il cedimento della semicarreggiata a valle lungo la strada provinciale, erano necessari per garantire la sicurezza del transito veicolare nel tratto in questione trovandosi in curva, con scarsa visibilità e dovendosi svolgere con il senso unico alternato.

Alla luce di quanto detto e considerate le segnalazioni ricorrenti per le vie brevi delle autorità, dei cittadini e dei Comuni interessati relativamente allo stato della strada nonché ai disagi connessi

Considerato che sulla S.P. Settevene Palo II si svolge un traffico veicolare intenso fungendo essa da collegamento tra i Comuni dell'entroterra e i collegamenti principali SS Aurelia, A12 Roma-Civitavecchia diretti da/per Roma,

Tutto quanto detto:

il sottoscritto Geom. Fulvio Terrini, incaricato dal Dirigente Dott. Ing. Giuseppe ESPOSITO, effettuava un sopralluogo sulla strada di che trattasi riscontrando che sulla SP SETTEVENE PALO II alle km. che descrive non erano più presenti gli impianti di che trattasi:

- Una coppia di semafori erano stati asportati da ignoti;
- Uno dei semafori del secondo impianto installato era stato incidentato, sempre da ignoti, e si presentava riverso sulla banchina stradale in condizioni che ne rendevano impossibile il riutilizzo.

CONSTATATO

che l'attuale mancanza di segnalazione semaforica, soprattutto nelle ore notturne, genera una condizione di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica e per il pubblico transito e che necessita intervenire urgentemente per il ripristino dei suddetti impianti,

il sottoscritto dichiara che l'esecuzione dei relativi lavori in economia riveste carattere di urgenza al fine di ripristinare il transito in sicurezza e garantire la pubblica incolumità, per cui si redige il presente VERBALE ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010 con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi.

IL PROGETTISTA

**Geom. Fulvio TERRINI**



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**(Ing. Giuseppe Esposito)**

