

PROVINCIA DI ROMA

DIPARTIMENTO VII

Viabilità e Infrastrutture viarie

Ufficio di Direzione

“Viabilità zona nord”

Regimazione acque meteoriche sulla S.P. Montefiore all'interno del centro abitato del Comune di Castelnuovo di Porto e realizzazione canale di scolo a ridosso delle abitazioni site in Via Clarice Colonna.

DATA 20 NOV. 2014

AGGIORNAMENTO

ARCHIVIO

COLLABORATORE:

SCALA


TAVOLA 1



PROGETTO ESECUTIVO

DICHIARAZIONE URGENZA LAVORI

IL PROGETTISTA
(Geom. Franco Flamini)



IL DIRETTORE
Responsabile del Procedimento
(Ing. Giuseppe ESPOSITO)



PROVINCIA DI ROMA

Dipartimento VII
Viabilità e Infrastrutture viarie
Ufficio di Direzione
"Viabilità zona nord"

OGGETTO : Lavori urgenti per regimazione acque meteoriche sulla S.P. Montefiore all'interno del centro abitato del Comune di Castelnuovo di Porto in Via Roma e Via Clarice Colonna .
Sezione 2^A gruppo 8

VERBALE DI ACCERTAMENTO D'URGENZA (Art. 175 D.P.R. 207/2010)

A seguito delle forti piogge in più occasioni, si sono verificate lungo la S.P. Montefiore all'interno del centro abitato del comune di Castelnuovo di Porto allagamenti di unità immobiliari presenti in Via Clarice Colonna compromettendo in più casi l'utilizzo delle abitazioni.

Considerato che gli allagamenti sono stati determinati anche dalla non idonea regimazione delle acque meteoriche della S.P. Montefiore la quale data la configurazione planoaltimetrica fa confluire le acque nel punto più basso della stessa (Via Clarice Colonna).

Gli eventi verificatisi, hanno costretto questo Servizio ad intervenire più volte senza poter dare corso a soluzioni reali se non tramite intervento di interruzione del flusso delle acque a monte e convogliamento delle stesse nelle condotte comunali presenti.

La S.P. Montefiore, all'interno dell'abitato del Comune di Castelnuovo di Porto è confinante con abitazioni e relativi ingressi posti per lo più a raso tali da poter essere oggetto di allagamento soprattutto data la sua configurazione nel tratto interno denominato Via C.Colonna.

Ciò premesso il sottoscritto, Geom. Franco Flamini tecnico assegnato alla Sezione 2, recatosi in sopralluogo di concerto con il C.C. di Zona Sig. Roncacci Paolo il giorno 14/11/2014 per le verifiche del caso, hanno constatato che per eliminare lo stato di pericolo, e per migliorare il deflusso delle acque meteoriche, occorre eseguire lavori di regimazione convogliamento delle acque meteoriche nelle condotte comunali presenti.

Poiché tale situazione comporta rischi per l'utilizzazione delle abitazioni, considerato che in mancanza dei lavori citati, questo servizio si troverà costretto a discutere legalmente con i proprietari delle abitazioni private con accesso dalla S.P. Montefiore (Via C. Colonna), i sottoscritti dichiarano che i lavori in argomento rivestono carattere d'urgenza, per cui è stato redatto il presente verbale ai sensi e agli effetti dell'art. 175 D.PR. 207/2010.

Roma, li

20 NOV 2014

Il Geometra della Sez. 2[^]
(Geom. Franco Flamini)

Il Capo Cantoniere
(Roncacci Paolo)



IL DIRETTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Giuseppe ESPOSITO)