







Città metropolitana
di Roma Capitale

**DIPARTIMENTO VII UFFICIO DI DIREZIONE
VIABILITA' ZONA NORD**

**LAVORI DI SOMMA URGENZA AL KM 1+600 DELLA S.P. ANGUILLARA VIGNA DI
VALLE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA IN FRANA POSTA A
MONTE DELLA SEDE STRADALE**

IMPRESA	ALECOM COSTRUZIONI SRL
C.U.P.	F31B5000050003

ELABORATO N. 3	Verbale di Somma Urgenza
----------------	--------------------------

Dipartimento VII Viabilità Nord Viale di Villa Pamphili 84 00152 Roma Tel. 06/67664240 Fax. 06/67665294	Responsabile del Procedimento: Arch. Massimo MONDELLO	
	Progettista: Arch. Massimo MONDELLO	
	Direttore dei Lavori Geom. Ciro MASTROIANNI	
	Coordinatore Progettazione D.Lgs 81/2008 Geom. Ciro MASTROIANNI	

Commessa:		Data
-----------	--	------

Revisione	Descrizione modifiche	Data	Redatto	Controllato	Approvato

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO VII VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE
UFFICIO DI DIREZIONE "VIABILITA' ZONA NORD"
Sezione 1

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA
(art. 176 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno duemilaquindici (**2015**) il giorno 12 (**dodici**) del mese di **Marzo**, il Geom. **Ciro Mastroianni** dell' Ufficio di Direzione Viabilità Nord, incaricato dal Dirigente Ing. **G. Esposito**,

- **Considerato** che la notte tra il 04 ed il 05.02.2015 si è verificato, nel Comune di Anguillara, sulla SP. 11/b Anguillara Vigna di Valle al km. 1+600 circa un movimento franoso del versante a monte della sede stradale, di proprietà dell'Ente Parco Regionale Bracciano Martignano, con conseguente sversamento di terra, fango, sassi ed alberature che hanno invaso completamente la carreggiata.

- **Visto**
 - l'Ordinanza n. 7 del Sindaco del Comune di Anguillara Sabazia prot. 2563 del 05.02.2015 "Intervento urgente messa in sicurezza del costone Macchia delle Poste (Curva del Pizzo) e di via provinciale Vigna di Valle";
 - l'Ordinanza n. 4 del 06.02.2015 di questa Amministrazione "Sp. Anguillara Vigna di Valle – km 1+600 circa (Località il Pizzo) - chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale in entrambi i sensi di marcia causa movimento franoso in atto";
 - la nota di diffida prot. 26100 del 26.02.2015 di questa Amministrazione nei confronti dell'Ente Parco Regionale Bracciano Martignano;
 - la nota prot. 469 del 03.03.2015 dell'Ente Parco Regionale Bracciano Martignano con la quale si comunica l'indisponibilità da parte di questo Ente della capacità tecnica ed economica-finanziaria necessarie ad effettuare qualsivoglia fattispecie di intervento nell'area interessata dal movimento franoso;

è convenuto sul luogo dei fatti al fine di accertare lo stato dei luoghi, la persistenza delle condizioni di pericolosità per la pubblica sicurezza e di conseguenza prevedere la tipologia d'intervento atto a rimuovere lo stato di pericolo e permettere la riapertura al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada interessato.

A tal fine, per eliminare l'immediato pericolo e salvaguardare la pubblica incolumità è necessario procedere con la massima urgenza all'esecuzione delle seguenti lavorazioni sui tratti di pendio dove si riscontrano le problematiche rilevate, salvo rivalsa nei confronti dell'Ente Parco Regionale Bracciano Martignano:

- Pulizia da alberi, vegetazione e disaggio di terreno e/o porzioni di roccia instabile eseguita a mano e/o idonei mezzi meccanici;
- Carico, trasporto e conferimento a discarica di materiale di risulta;
- Profilatura della parete rocciosa della scarpata e pulizia finale;
- Fornitura e posa in opera di geostuoia;

- Fornitura e posa in opera di rete corticale superficiale fissata con chiodatura alla sottostante parete rocciosa;
- Pulizia finale della sede stradale prima della riapertura al traffico veicolare e pedonale.

Le lavorazioni, per tipologia e natura, devono essere eseguite da personale specializzato per operazioni e lavori in quota su parete in roccia con attrezzatura di tipo alpinistico e dotati di tutti gli attestati di legge.

I lavori sono classificabili nella seguente categoria SOA:

OS12B – Barriere paramassi, fermaneve e simili.

Restano salvi gli eventuali ed ulteriori lavori che si riterranno utili all'occorrenza, anche a causa di circostanze eccezionali o fatti nuovi che verranno a determinarsi in corso d'opera e che saranno contenuti nella perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza in titolo, la quale sarà redatta a cura di questo Ufficio a norma del disposto dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nei termini indicati.

Per quanto innanzi esposto, il sottoscritto Geom. **Ciro Mastroianni**

DICHIARA

- che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, da dettagliare nella perizia giustificativa, alla data odierna ricorrono gli estremi per lavori di somma urgenza di cui all'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e, per gli effetti del medesimo articolo, redige il presente verbale e dispone la immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

-che stante l'estrema urgenza di provvedere all'immediata riapertura della strada in questione, così come deciso nella riunione tenutasi in data odierna 12.03.2015, a seguito di indagine di mercato e verifica ad intervenire immediatamente, i lavori sono stati affidati alla seguente ditta:


ALECOM COSTRUZIONI srl, via Sistina 27, 00187 – Roma P. IVA 09140301004

in possesso delle certificazioni SOA sopra indicate, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento.

-che l'importo stimato delle opere necessarie per la messa in sicurezza è pari alla cifra complessiva di circa € 290.000,00 compresa IVA e somme a disposizione.

Roma, 12/03/2015

Il Direttore Lavori
Geom. **Ciro Mastroianni**



Il Capo Sezione 1
Responsabile del Procedimento
Arch. **Massimo Mondello**



Visto Il Dirigente
Ing. **Giuseppe Esposito**

