



PROVINCIA
DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO VII° - SERVIZIO 2° VIABILITA' SUD

S.P. 60/b SEGNI MONTELANICO

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELLA SCARPATA TUFACEA SITA AL KM. 6+200 LATO DX DELLA S.P.
SEGNI MONTELANICO (art. 176 D.P.R. 207 del 05/10/2010)

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

VERBALE DI SOMMA URGENZA

°ELABOTATO

3

AGGIORNAMENTI

SCALA

I PROGETTISTI

Geom. Bruno Anzoni

Geom. Angelo Reali

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Angelo Reali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dr. Ing. Antonio Cellucci)

DATA

25/3/15



**CITTA' METROPOLITANA
di Roma Capitale**

**DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA SUD**

S.P. 60/b SEGNI MONTELANICO

Oggetto: intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della scarpata tufacea sita al km. 6+200 lato dx della S.P. Segni Montelanico (art. 176 DPR 207 del 05/10/2010)

VERBALE DI SOMMA URGENZA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **Ventitre** del mese di **Marzo** in Roma il sottoscritto Responsabile del Procedimento in essere,

Visto il sopralluogo del **19/03/2015** dal capo Sezione Geom. Angelo Reali nel corso del quale è stato accertato lo stato consistente e persistente di precarietà della scarpata stradale;

DICHIARA

Che i lavori di stabilizzazione della scarpata stradale rivestono carattere di somma urgenza e saranno dettagliati nella perizia in corso di redazione (art. 176 DPR 207 del 05/10/2010)

Il Capo Sezione
(Geom. Angelo Reali)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dot. Ing. Antonio Cellucci)